

Značka CE na stroje

Sobota, 11 jún 2005

Značka CE - pre vstup vášho stroja na trh SR a súčasne EÚ

Takmer všetky strojné zariadenia podliehajú "strojnej smernici", alebo presnejšie nariadeniu vlády o strojoch. Teda aj váš stroj budete musieť označiť značkou zhody CE, po predchádzajúcom vyhlásení o zhode pred vstupom na trh Slovenskej republiky, ale súčasne i celej EÚ. Pre vyhlásenie o zhode by ste mali mať k dispozícii:

- analýzu aké predpisy a normy sa týkajú vášho výrobku

- písomne spracované dôkazy o zhode s týmito predpismi, ale najmä normami - napr. protokoly zo skúšok a posúdení, ktoré to dokladujú (technical files)

Pokiaľ potrebujete asistenciu, neviete zabezpečiť niektorú skúšku, alebo máte k dispozícii starý, či zjavne neúplný "technical file" od výrobcu mimo EÚ obráťte sa na nás!